CITIZEN



Torno Automático CNC Modelo Cabeçote Fixo



A série BNA possui funções sofisticadas e alta precisão em um corpo compacto que economiza espaço.


A série BNA visa estabelecer um novo padrão para máquinas de corte de barras, baseada no conceito de "economia de espaço e com funções sofisticadas".

A BNA42S permite usinagem traseira com seus 2 fusos e 1 torre, além de combinar um alto nível de desempenho básico com a facilidade de uso.

A BNA42DHY consegue um encurtamento ainda maior nos tempos de ciclo ao adicionar uma sub-torre compacta para proporcionar uma usinagem de sobreposição, além de outras formas de usinagens simultâneas.

A série BNA oferece alta performance em espaço compacto, estabilidade e precisão durante o dia inteiro, e também facilidade de uso para configurações rápidas e trocas rápidas.








DHY



Construção Básica e Configuração do Eixo


Guias Raspadas de Alta Rigidez Suporte para Cortes Potentes

As guias raspadas de alta rigidez são usadas em todos os eixos, exceto no eixo X do SP2. Estas guias com faces de contato têm características excepcionais de rigidez e amortecimento, conseguem cortes potentes e ajudam a prolongar a vida útil das ferramentas de corte.



Função eixo Y e Sub-torre


A combinação da função eixo Y incorporada com a torre principal (HD1) e a compacta subtorre de 6 posições (HD2) consegue atingir uma maior redução no tempo de corte através do processo de sobreposição e outras formas de usinagens simultâneas nos fusos principal e secundário.




Usinagem simultânea dianteira e traseira

Placa Acionada no Fuso Traseiro

Além da placa acionada de 5 polegadas no fuso dianteiro, também é possível montar uma placa acionada 4 polegadas no fuso traseiro para a acomodação flexível de peças forjadas.






S



Construção Básica e Configuração do Eixo

Estável, precisa e potente

A base da máquina possui uma estrutura de plataforma com guias tradicionais retangulares, raspadas a mão, garantindo assim a precisão e a vida útil da ferramenta. As faces de montagem da unidade não são distorcidas pelos efeitos do calor e mesmo que as unidades fiquem sujeitas à expansão térmica, todas elas são deslocadas na mesma direção (perpendicular às faces de montagem), minimizando os desvios relativos entre a peça e as ferramentas de corte.



O Sub-Fuso Permite a Usinagem Completa

O modelo S oferece uma maior versatilidade com o auxílio de um sub-fuso para transferir e realizar uma usinagem traseira. Os vários suportes de ferramentas permitem o uso de muitas ferramentas proporcionando uma flexibilidade incomparável em uma máquina de torneamento de barras com este tamanho compacto.

Todos os modelos BNA incorporam a mais recente tecnologia de controle para reduzir o tempo ocioso e melhorar a produtividade.



Usinagem traseira utilizando as ferramentas instaladas em um suporte de luvas triplo

Vasta Gama de Ferramentas

A torre de 8 posições com meia indexação combinada com suportes múltiplos de ferramentas auxilia na padronização de configurações e na rápida transição para diferentes tipos de peças.

Com suporte de ferramentas duplos, triplos e até quádruplos, você tem a garantia de posições de ferramenta suficientes, mesmo para peças complexas.



Redução Substancial de Tempo Ocioso

O sistema de controle exclusivo Miyano permite uma redução média do tempo ocioso em 27% (comparado Máquina com o modelo anterior), obtendo até 13% de redução no Convencional tempo total de usinagem.

BNA-S



Redução em 13% (Tempo total de ciclo)






Peça utilizada para dados de medição

Verificação Manual de Programa (DHY)

O programa é facilmente verificado utilizando a verificação manual de programa.



Opcionais



Aparador de peças

Apara as peças sem danificá-las e as transfere para o transportador de peças.



Transportador de Peças

Transporta as peças recebidas do aparador de peças para fora da maquina.

Transportador de cavacos Ejeta os cavacos facilmente. Vários tipos estão disponíveis para atender as necessidades da aplicação.



Alimentador de barras

Vários tipos de alimentadores de barras para barras curtas ou longas.



Software de Suporte

Controle de Ponto Arbitrário pelo Eixo B (Z2)


A aproximação para a operação secundária pode ser realizada em qualquer ponto requisitado no eixo B (Z2), assim não é necessário considerar a posição do eixo B (Z2) quando for configurar as ferramentas que operam no subfuso (SP2).

Os movimentos desnecessários são eliminados e uma transição suave da operação primária para a secundária pode ser realizada durante a indexação da torre, auxiliando a reduzir o tempo total de corte.


a reduzir o tempo total de corte. Comandos independentes do Eixo B (Z2)

Os comandos de bloco múltiplo independentes do eixo B (Z2) possibilitam que os programas do eixo B (Z2) inseridos antecipadamente sejam executados independentemente do programa principal.

Os comandos do eixo B (Z2) podem conter no máximo 10 blocos.



Exemplo de programa de usinagem



Telas de Auxílio de Usinagem

Para proporcionar uma maior eficiência de trabalho você pode chamar várias telas de auxílio com um único toque.



Dados de usinagem

Insira o comprimento da peça e a posição de corte aqui, isto torna mais fácil a medição dos offsets de geometria e configuração de ferramentas.




Contador total e pré-ajustado

Usado para definir o valor de parada do contador do produto e para resetar o valor da contagem.



Fuso e unidade de ferramenta rotativa

Permite que você configure a faixa de velocidade (operação manual) do fuso e das ferramentas rotativas, além de configurar o taxa de avanço do fuso.



Configuração de ferramentas

Usado para medir o offset de geometria. Pode ainda ser usado na montagem de suportes de ferramentas e assegurar que o balanço das ferramentas sejam fixadas com valor constante.

| | Power. | /hour | Operat. I see |
|-----|--------|-------|---------------|
| E | 0,000 | 0.000 | |
| 1 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 0, 000 | 8,000 | 0.000 |
| 3 | 0.800 | 9,000 | 0.000 |
| 4 | 8.000 | 0.000 | 81,000 |
| 5 | 0.000 | 6,000 | 0.000 |
| 5 | U. 800 | 9,000 | 8,000 |
| 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Monitor consumo de energia

Permite o monitoramento do consumo de energia por ciclo, dia ou mês.



Manutenção


Usado para acessar as configurações de manutenção.

| HO. | CLEASE HT | PRESET | X-MEMS | 2-MERR |
|-----|-----------|--------|--------|--------|
| 001 | 271 | 800 | 8.002 | 0.800 |
| 062 | 779 | 1000 | 0.000 | 0.000 |
| 863 | 0 | 0 | 0.001 | 8.000 |
| 904 | 1000 | 500 | 0.000 | 0.900 |
| 865 | - 8 | 8 | 0.000 | 8,996 |
| 006 | 0 | | 0.000 | 0.000 |
| 007 | 0 | | 8.000 | 0.000 |
| 008 | 519 | 2008 | 6.000 | 0.000 |
| 009 | D | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 018 | 9 | 0 | 8.000 | 9.900 |

Contador de ferramenta

Informa o tempo de uso (ascendente) para a troca de ferramenta, de acordo com o valor configurado de parada do contador de ferramenta.

Você ainda pode inserir os desgastes.



Manutenção interrup. eletromagnético

Usado para configurar o intervalo de contagem de uso LIGADO//DESLIG dos interruptores eletromagnéticos para notificar o intervalo de substituição para esses interruptores.



Monitor de ferramenta (opcional)

Permite monitorar o desgaste e a quebra da ferramenta verificando o estado atual da usinagem e o status das ferramentas de corte em termos de valores numéricos com base nos dados de teste.

| | Cutting | HotCutting | Operating |
|-----|---------|------------|-----------|
| - 5 | 36, 848 | 30, 120 | 74.976 |
| 1 1 | 0.000 | 0,000 | 0.000 |
| 2 | 0.000 | 81, 806 | 8, 866 |
| 3 | 8,996 | 8, 000 | 8.890 |
| 4 | 8,990 | 0.000 | 0.600 |
| 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 0.006 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 8, 666 | 8, 998 | B. 800 |

Tempo de ciclo

Permite medir o tempo de corte, tempo ocioso e tempo de execução de cada ciclo.




Condição de início

Mostra as informações das condições iniciais quando em modo automático.


Disponibilidade do software de suporte de usinagem para cada modelo.

| | DHY2 | S2 |
|--|----------|----|
| | 52 | |
| Dados de usinagem | √ | √ |
| Configuração de ferramentas | √ | √ |
| Contador de ferramenta | √ | 7 |
| Tempo de ciclo | √ | √ |
| Monitor execução automática | √ | 7 |
| Condição de início | √ | √ |
| Contador total e pré- ajustado | √ | 1 |
| Monitor de consumo de energia | V | |
| Manutenção do interruptor eletromagnético | V | |


Sistema de Usinagem



DHY





Área de usinagem




Visão externa








DHY





Especificações da Máquina

| Itens | | BNA-42S2 | BNA-42DHY3 |
|---|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Capacidade de usinagem | | | |
| Comprimento máx. torneamento | | 100 mm | |
| Diâmetro máx. de usinagem da barra | Fuso 1 | Diâmetro 42 mm | |
| | Fuso 2 | Diâmetro 34 mm | |
| Curso de deslizamento | | | |
| Curso de deslizamento da torre | Eixo X1 | 135 mm | 140 mm |
| | Eixo Z1 | 235 mm | |
| | Eixo Y1 | | 70 (±35) mm |
| Curso de deslizamento do fuso | Eixo X2 | | 140 mm |
| | Eixo Z2 | | 360 mm |
| | Eixo B | 310 mm | |
| Fuso | | | 1 |
| Número de fusos | | 2 | |
| Faixa de velocidade do fuso | Fuso 1 | 60- 6,000 min ⁻¹ | |
| T divid do Volosidado do Taco | Fuso 2 | 50- 5,000 min ⁻¹ | |
| Diâmetro interno do tubo | Fuso 1 | Diâmetro 43 mm | |
| Diametro memo do tabo | Fuso 2 | Diâmetro 30 mm | |
| Tino pineo de place | Fuso 1 | Hardinge S20, DIN173E, B&S | C#22D IBN24 Heightigh |
| Tipo pinça da placa | Fuso 2 | DIN173E, B&S#22D, JPN | 5#22D, JFN34, Hailibucii |
| Tine de place esignado | | | |
| Tipo de placa acionada | Fuso 1 Fuso 2 | Placa 5 poleg. furo passante | Bloom 4 not from accounts (|
| Torre | Fuso 2 | | Placa 4 pol. furo passante (opc |
| | | 1 | |
| Número de torres | | • | 2 |
| Tipo de torres | HD1 | 8 Pos. | 1 |
| | HD2 | | 6 Pos. |
| Altura da haste da ferramenta de torneament | o quadrada | 20 mm - quadrado | |
| Diâmetro do eixo de furação | | Diâmetro 25 mm | |
| Ferramentas rotativas | | | |
| Número de ferramentas rotativas | | Máx.8 | |
| Tipo de ferramentas rotativas | | Engate único | |
| Faixa de velocidade do fuso da ferramenta | | 50- 5,000 min ⁻¹ | |
| Capacidade de usinagem Broca | | Diâmetro máx. 10 mm | |
| | Rosca | Máx. M6×1 S45C (M8×1,25 F | Rosca espiral e ponta apenas) |
| | | Máx. M8×1,25 BSBM | |
| Taxa de avanço | | | |
| Taxa de avanço rápido | Eixo X1 | 20 m/min | |
| | Eixo Z1 | 20 m/min | |
| | Eixo Y1 | | 12 m/min |
| | Eixo X2 | | 12 m/min |
| | Eixo Z2 | | 20 m/min |
| | Eixo B | 20 m/min | |
| Motores | | | · |
| Acionador do fuso | Fuso 1 (Cs) | 7.5/ 5.5 kw (15min./ cont) | |
| | Fuso 2 (Cs) | 5.5/ 3.7 kw (15min./ cont) | |
| Acionador das ferramentas rotativas | ` ' | 2.8/ 1.0 kw | |
| Bomba de refrigeração | | 0.18 kw | |
| Bomba de alta pressão de refrigerante | | 1.1/ 0.06 kw (60/ 50Hz) | 1.1/ 0.75 kw (60/ 50Hz) |
| Fonte de alimentação | | 1117 0100 KM (007 00112) | 11.17 0.17 0 1.11 (0.07 0.01 1.2) |
| Capacidade | | 28 KVA | 28KVA |
| Fonte de ar | | 0,5 MPa | ZORVA |
| | | | |
| Fusivel | | 100 A | |
| Capacidade do Tanque | | 7 Litron | 10 Litron |
| Capacidade do tanque de óleo hidráulico | | 7 Litros | 18 Litros |
| Capacidade do tanque de óleo lubrificante | | 2 Litros | 47517000 |
| Capacidade do tanque de refrigeração. | | 165 Litros | 175 Litros |
| Dimensões da máquina | | | 1 |
| Altura da máquina | | 1.660 mm | 1.695mm |
| Espaço Útil | | Comp. 2.150 × Prof. 1.290 | Comp. 2.350 × Prof. 1.454 mm |
| Peso da máquina | | mm 2.800 kg | 3.100 kg |
| | | | |
| Acessórios opcionais | | | |

| BNA-42S2 | |
|---|--|
| Especificações NC | FANUC Series 0i-TD |
| Eixos controlados | Eixos X, Z, B |
| Incremento mínimo de entrada | 0.001mm (Diâm. para eixo X), 0.001 grau |
| Incremento mínimo de saída | Eixo X: 0.0005 mm, Eixo Z: 0,001 mm |
| Capacidade armazenagem programa | 1Mbyte (2560 m Comp. Fita) |
| Função do fuso | Velocidade do fuso S4 dígitos, |
| | Diretamente especificado (G97), |
| | Velocidade de corte constante (G96) |
| Taxa de avanço de corte | F3.4 dígitos por revolução |
| • | F6 dígitos por minuto, diretamente especificado |
| Controle taxa de avanço de corte | 0~150% (com 10% de incremento) |
| (Taxa de avanço rápido | Eixos X, Z, B: 20m/min) |
| Înterpolação | G01, G02, G03 |
| Rosqueamento | G32, G92 |
| Ciclos pré-programados | G90, G92, G94 |
| Configuração do sistema de coordenadas | Configuração automática e até 64 configurações de |
| | coordenadas por memória da |
| | posição da ferramenta e offset de geometria. |
| Seleção de ferramenta e configuração do | Seleção de ferramenta e configuração do sistema de |
| sistema de coordenadas e | coordenadas são selecionados |
| Comp. de desgaste da ferramenta | de 1 a 64 por Taabb na posição especificada |
| | para cada desgaste de ferramenta de torre. |
| Posicionamento direto da ferramenta | medido por MDI |
| Interface entrada/saída | PC card slot, Porta USB |
| Operação automática | Operação 1 ciclo/contínuo, bloco único |
| | Excluir bloco, trava de máquina, saltar bloco opciona Execução a seco, aguardar alimentação |
| Outros | Visor LCD 8.4" colorido |
| | Número de programas registrados: 800 |
| | Entrada de ponto decimal, gerador de pulso manua |
| | proteção de memória, servo motor digital AC, etc. |
| Funções NC padrão | Chanfro/Canto, |
| | Compensação do raio da ferramenta, |
| | Velocidade de corte constante (G96), |
| | Edição em segundo plano, |
| | Entrada de dados programáveis (G10), |
| | Tempo de operação/num. peças na tela, |
| | Ciclos múltiplos repetitivos (G70-G76) |
| | Função rosca rígida (Principal e secundário), |
| | Interpolação cilíndrica, Macro personalizado B, |
| | Ciclo pré-programado de furação (G80-G86) |
| | Sistema de gerenciamento da vida útil da ferramenta |

| RN | Δ., | 12 | DI | н١ | |
|----|-----|----|----|----|--|

RNA-4252

| BNA-42DHY3 | |
|---|--|
| Especificações NC | FANUC Series 0i-TF |
| Eixos controlados | Eixos X1, Z1, Y1, X2, Z2 |
| Incremento mínimo de entrada | 0.001mm (Diâm. para eixo X), 0.001 grau |
| Incremento mínimo de saída | Eixo X: 0.0005 mm, Eixo Z: 0.001 mm |
| Capacidade de armazenamento do programa | 1Mbyte (2560 m Comp. Fita) |
| Função do fuso | Velocidade do fuso S4 dígitos, Diretamente especificado (G97), |
| | Velocidade de corte constante (G96) |
| Taxa de avanço de corte | F3.4 dígitos por revolução |
| · | F6 dígitos por minuto, diretamente especificado |
| Controle taxa de avanço de corte | 0~150% (com 10% de incremento) |
| (Taxa de avanço rápido | eixos X1, Z1, Z2: 20m/min |
| | eixos Y1, X2: 12m/min |
| Interpolação | G01, G02, G03 |
| Rosqueamento | G32, G92 |
| Ciclos pré-programados | G90, G92, G94 |
| Configuração do sistema de coordenadas | Configuração automática, 64 configurações de coordenadas |
| | por memória da posição da ferram. e offset de geometria. |
| Seleção de ferramenta e configuração do sistema de coordenadas. | Seleção de ferramenta e configuração do sistema de coordenadas são selecionados |
| e compensação de desgaste da ferramenta | de 1-99 (HD1) ou 1-20 (HD2) por Taabb na |
| | posição especifica para cada desgaste de ferramenta de torre selecionada. |
| Posicionamento direto da ferramenta | medido por MDI |
| Interface entrada/saída | PC card slot, Porta USB |
| Operação automática | Operação 1 ciclo/contínuo, bloco único |
| | apagar bloco, trava de máquina, saltar bloco opcional, |
| | Execução a seco, aguardar alimentação |
| Outros | Visor LCD 10,4" colorido |
| | Número de programas registrados: 800 |
| | Entrada de ponto decimal, gerador de pulso manual, |
| | proteção de memória, servo motor digital AC, etc. |
| Funções NC padrão | Chanfro/Canto, |
| | Compensação do raio da ferramenta, |
| | Velocidade de corte constante (G96), |
| | Edição em segundo plano, |
| | Entrada de dados programáveis (G10), |
| | Tempo de operação/num. peças na tela, |
| | Ciclos pré-programados múltiplos repetitivos (G70-G76) |
| | Função rosca rígida (Principal e secundário), |
| | interpolação cilíndrica, macro personalizado B, |
| | Ciclo pré-programado de furação (G80-G86) |
| | Sistema de gerenciamento da vida útil da ferramenta, |
| | Interpolação helicoidal. |

CITIZEN MACHINERY CO., LTD.

| CITIZEN |
|---------|
|---------|

| JAPÃO | CITIZEN MACHINERY CO.,LTD. 4107-6 Miyota, Miyota-machi, Kitasaku-gun, Nagano-ken, 389-0206, JAPAN | TEL.81-267-32-5901 | FAX.81-2 67-32-5908 |
|-----------|--|---------------------|----------------------|
| FILIPINAS | CITIZEN MACHINERY PHILIPPINES INC. First Philippine Industrial Park (FPIP), Lot. No. 29, Barangay Ulango, Tanauan City, Batangas 4232, PHILIPPINES | TEL.63-43-405-6241 | FAX.63-43-405-6145 |
| AMÉRICA | MARUBENI CITIZEN-CINCOM INC. 40 Boroline Road Allendale, NJ 07401, U.S.A. | TEL.1-201-818-0100 | FAX.1-201-818-1877 |
| BRASIL | MARUBENI CITIZEN-CINCOM INC. RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO, 524 – VILA MARIANA CEP:04111-021 – SÃO PAULO - SP. PRASU | TEL.55-11-5069-4200 | FAX. 55-11-5069-4200 |

URL: http://cmJ.cltlzen.co.lp/